


Release Note 2021.1.2



Cette mise à jour a pour objet principal de corriger des anomalies introduites dans la version 2021.1.1 et en particulier sur la nouvelle gestion des GNSS Trimble avec inclinomètres. En effet l'utilisation de la version 2021.1.1 avec un GNSS Trimble R10 avec inclinomètre activé, entraîne une erreur sur la hauteur ellipsoïdale transmise par le TPSDK Trimble. Ces anomalies concernent uniquement la version 64 bits de TopoCalc pour laquelle nous utilisons le dernier TPSDK Trimble.

Cette mise à jour est donc indispensable pour tous nos clients qui utilisent un GNSS Trimble R10 avec inclinomètre activé.

Table des matières

Release Note 2021.1.2	1
Correction de la prise en compte de l'inclinomètre sur les GNSS R10.....	1
Affichage du facteur de projection dans les résultats des calculs.....	1
Ajout de la prise en compte des orthophotographies dans géo2cloud.	2
Implémentation d'une nouvelle interface de contrôle pour les GNSS e-survey....	2
Corrections d'anomalies.....	5

Correction de la prise en compte de l'inclinomètre sur les GNSS R10.

La mise en place du dernier TPSDK Trimble pour le R12i a entraîné une mauvaise prise en compte des coordonnées des GNSS R10 avec inclinomètre. Cette version corrige ce dysfonctionnement.

Affichage du facteur de projection dans les résultats des calculs.

Si un module linéaire dû à la projection utilisée est mis en œuvre il est indiqué dans les résultats suite à une calcul.

Ajout de la prise en compte des orthophotographies dans géo2cloud.


La nouvelle fonctionnalité de créations d'orthophotographies dans géo2cloud est conditionnée à la connexion d'une licence valide de TopoCalc.

Les fichiers ortho-photographiques pgn, tiff et jpeg sont pris en compte dans TopoCalc.


Implémentation d'une nouvelle interface de contrôle pour les GNSS e-Survey.

Pour une meilleure prise en compte des GNSS e-Survey, nous avons implémenté une interface de contrôle à partir du logiciel qui vient en parallèle de la web interface.

Après s'être connecté au GNSS à partir du ruban « appareil » bouton « Paramétrage » commande « Paramètres instrument »:



La boîte de dialogue suivante apparaît :



L'appui sur le bouton « DEVICE » permet d'avoir les informations qui sont présentées ci-dessus.

Le bouton « GPS » permet d'obtenir les informations suivantes :

```
Status: base mode stopped
Fix Mode: NORMAL
ARTK: NO
Masque élévation: 10
No Série: 21817526
Model: P20
Version hardware: 1
Version BIOS: N/A
Version firmware: 6.0Aa03x2
```

Le bouton « RESEAU » permet d'obtenir les informations suivantes :

```
Status: Transferring
Niveau signal: 100%
Code erreur: 0400
Mode: NTRIP
APN: websfr
APN user: sfr
Type GPRS: 4G
Adresse: 93.95.58.188
Port: 8085
Montage: SV_RTCM32_FULL
Login Password: costamagna|81ftpq11
Modèle: EG25-G
Version firmware: EG25GGBR07A07M2G
IMEI: 867698044780198
```

C'est à partir de ces informations que vous allez pouvoir constater le bon fonctionnement de votre carte SIM (si elle est dans le GNSS), le type de réseau ainsi que le niveau du signal.

Le bouton « RADIO » permet d'obtenir les informations suivantes :

```
Limite fréquence haute: 470
Limite fréquence basse: 410
Channel spacing : 25.0
Mode dipo: 0|1|2|3|4|6|7|9|10|11|13|14|15|16|17|19|20|21|
Mode: 9
Status: radio OK
Fréquence: 441.000|442.000|443.000|444.000|445.000|446.000|447.000|448.000
Canal: 1
Puissance: LOW
FEC: OFF
No Série: TRM12121011920
Modèle: TRM121
Version hardware:
Version BIOS: 2
Version firmware: G149.00.09
```

Les actions possibles sur le GNSS sont :

Reset network	Permet de réinitialiser l'interface réseau avec les paramètres déjà saisis (pour changer les paramètres réseau caster, point d'accès etc.. Vous devez utiliser la commande init RTK)
Reconnect network	Permet de demander une reconnexion au caster avec l'APN spécifié.
Disconnect Network	Permet de se déconnecter du caster et du fournisseur d'accès.
Radio Reset	Permet de réinitialiser la radio UHF si elle est active dans votre GNSS.

Self tests

Cette commande est réservée à la maintenance, elle permet de lancer les auto-tests sur le GNSS.

Enregistrement de votre antenne GNSS

enregistrement

Date d'expiration: 20210714

valider code

Pour être opérationnel votre récepteur demande un code qui doit vous être fourni par votre revendeur. La section Enregistrement indique la date d'expiration du fonctionnement de votre récepteur. Si vous avez dépassé cette date vous devez saisir le code définitif qui vous a été fourni puis cliquer sur le bouton

valider code

Corrections d'anomalies

- Correction de la prise en compte des calques des attributs lors de la mise en œuvre d'un filtre par thèmes.
- Correction du chemin d'accès par défaut pour Geo2Cloud et PhotoSurvey.
- Correction du transfert des symboles avec point d'insertion décalé de l'origine dans Geo2Cloud
- Correction de la création de l'icône svg pour un alignement.
- Correction de la projection d'un symbole sur un alignement commercé avec une perpendiculaire en début et des excentremets.
- Correction de l'ouverture de la boîte de dialogue de saisie des attributs lorsqu'un attribut est un compteur.
- Correction de la non apparition de certains rubans.
- Correction du chargement des fichiers dgn en mode dgn (utilisation de la dernière mise à jour des moteurs dwg et dgn).
- Correction de la prise en compte cercle à gauche cercle à droite pour les stations Trimble.